FROM :XINO INT'L

FAX NO. :+886 2 3322 2053

Jan. 02 2003 04:27AM P7/8

#1859 P.01i

- JAN.30'2007 17:34

d1 = (M·L1<sup>2</sup>)/(2E·11) d2 = (Ms·L1<sup>2</sup>)/(3E·12) [1 為被支撑桿件之慣性距 12 為被支撑桿件之慣性距

$$I_2 = \frac{2MsI_1}{3M}$$

Ms M L1 L2 從等比關係

$$\frac{Ms}{L_1} = \frac{M}{L_2}$$

$$l_2 = \frac{2L_1l_1}{3L_2}$$

支撑長度取頒長度十分之一

$$I_2 = \frac{I_1}{6} = 11825 \text{cm}^4$$

11825/2=5913cm<sup>4</sup>


查手冊槽網 HxB 250x90mm t1=11mm t2=14.5mm, Ix=4680 cm<sup>4</sup>, Sx=374cm<sup>3</sup>.

因此 LI 網盤為

L1=(3x4680x2)1.2/2=87.56cm, 取 90cm, 支撑位置為 115cm

以上述桿件設計構架,當構架頂點承受 側向力: 彎矩如圖九,顯示支撐桿件發揮作 用,便被支撐桿件兩端自支撐處至梁柱接合 面彎矩超於一致。





圖九、具有支撑桿件構架 勢矩

從構架側推過程變形形狀觀察,侧推第二步時,源桿件兩端先達到 B-IO 性能點,侧推第三步時梁桿件兩端達到 B-IO 性能點,而支撑位置達到 IO-LS 性能點,侧推第四步時狀態不變。側推第五步時,梁桿件兩端達到 LS-CP

性能點,而更擔位置達到 C-D 性能點,抗學統 強度急遽下降。侧推第六步時,一處支撐位置 超過性能點 E。然而氣桴件抗學矩尚未完全 用盡,從側推第七步至側推第十一步祭桿件 及支撐桿件設定變較仍朝學短轉角較大的性 能點變化,應到梁桿件兩端超過性能點 E。 3-3 不同斷面支撑桿件的影響

前例決定支撑位置時,選取較計算結果火的整數值,從倒推結果發現梁桿件兩端先達到B-10 性能點,也就是曳撑桿件I值比可造成梁桿件兩端及支撑處同時達到 My 的桿件I值小。因此另外採用支撑桿件I值較大的兩種營鋼,I. HxB 300x90mm, t1=12mm, t2=16mm, Ix=7870cm<sup>4</sup> 2. HxB 380x100mm, t1=10.5mm, t2=16mm, Ix=14500cm<sup>4</sup>,测试斷面強度對於塑角形成機制的影響。

支撑桿件換成 300x90 槽鋼後,結果顯示在側推第二步時,仍然是架桿件兩端先達到 B-IO 性能點,側推第三步時架桿件兩端及兩處支撑位置均達到 B-IO 性能點,直至側推第五步時,兩處支撑位置分別達到 C-D 及 LS-CP 性能點,側推第六步時,一處支撑位置性能點超過 E.

支撑桿件換成 380x100 槽銅·側推第二步時,樂桿件兩端及一處支撐位置達到 B-IO 性能點,侧推第三步時,一處支撐位置達到 IO-LS 性能點。 阿樣側推第六步時,一處支撐位置性 能點超過 E。構架以 300x90 槽鯛或 380x100 槽網除了一處支撐位置較早達到 B-IO 性能點,其形成鹽飯機制大致相同;而側推過程中,顯示一旦樂桿件支撐位置雙矩超過 My,其塑飯 發展性能點迅速超過 E,而兩端與柱接合位置 皆僅達到 LS-CP 性能點。此結果與支撐桿件採用 250x90mm 槽銅相比、原設計支撐位置性能點超過 E 時,兩端與柱接合位置也達到 D-E 性能點,亦即塑鍛發展較完整。

另外,以 250x90mm 槽鋼作支撑桿件 侧 推至第十步時,支撑桿件與柱接合處性能點方